

Apr. 12 2022

STATUS**Schlecht****GEFUNDENE FEHLER****4****SYSTEME OHNE FEHLER****1****Fehlerhafte Systeme (3)****❗ PCM - Antriebsstrang-Steuermodul**

Fehler Code: X010627 X010627: P0106-27 Drucksensor Ansaugkrümmer - Signaländerungsrate über dem Schwellenwert / P0106-27 Leistung des Krümmer-Absolutdrucksensors - Signaländerungsrate über dem Schwellenwert / P0106-27 Ansaugkrümmerdrucksensor (Funktionstest) - Signaländerungsrate über dem Schwellenwert

⚡ ABS - Antiblockiersystem

Fehler Code: C1221-86 Stored: PCM-Bussignal nicht gültig

⚡ EPS - Elektrische Servolenkung

Fehler Code: C1200-16 Stored: Batteriespannung - unterhalb des Schwellenwerts

Fehler Code: U0001-88 Pending: Controller Area Network (Controller Area Network (CAN))-C-Bus Aus

Systeme ohne Fehler (1)

- ✓ BCM - Body Controller
-