



WI
TECH 2.0

BENUTZERDEFINIERTER BERICHT

Vehicle 2015 500 X 500X 1 4 MULTIAIR TB 170CV TOP TREKKINGK AT 4X4 E6 Odometer 14449 km
VIN Publication Date 08.11.2017 10:53:38

FLASHES

ABS | 500X T.T. EMEA CON TPMS CON ACC

APPLICABLE BULLETINS

FLASH #	TYPE	RRT #	DESCRIPTION
---------	------	-------	-------------

BCM | 500X T.T. L1 HW404

APPLICABLE BULLETINS

FLASH #	TYPE	RRT #	DESCRIPTION
---------	------	-------	-------------

HVAC | 500X T.T. CLIMA AUTO GUIDA SX

APPLICABLE BULLETINS

FLASH #	TYPE	RRT #	DESCRIPTION
---------	------	-------	-------------

IPC | 500X ALL TYPE

APPLICABLE BULLETINS

FLASH #	TYPE	RRT #	DESCRIPTION
---------	------	-------	-------------

RFH | 500X T.T. 433 MHZ EMEA - NAFTA ANTENNA INTERNA

APPLICABLE BULLETINS

FLASH #	TYPE	RRT #	DESCRIPTION
55.009.17	TSB		MODUL RADIOFREQUENZ (RFHM) Fehlender C ^{12W} bergang in Key-Off - Falsche StC6rungsanzeige b ^{12W} KundendienstlC6sung

DTCH | 500X AWD-4WD

APPLICABLE BULLETINS

FLASH #	TYPE	RRT #	DESCRIPTION
---------	------	-------	-------------

DTC SUMMARY

ECU	DTC CODE	DTC DESCRIPTION	STATUS
ABS	C1240-86	Automatik/Robotisiertes Getriebe Signal fehlerhaft - Signal ungültig	Aktiv
ECM	P1300-00	Impulsrad Selbstlernen fehlgeschlagen (Nicht konfiguriert)	Aktiv
DTCH	C2229-64	GearEngaged Signal NICHT von TRANSM2 Meldung verfügbar - Signalplausibilität fehlerhaft	Gespeichert